

# HOTEL LEND-PLATZL

## INHALT

<b>KONTAKT</b>	<b>2</b>
<b>PRÜFKRITERIEN</b>	<b>2</b>
<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>3</b>
<b>ERREICHBARKEIT</b>	<b>3</b>
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln	3
<b>PARKEN</b>	<b>3</b>
<b>INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT</b>	<b>4</b>
<b>WEGE AUSSEN UND EINGANG</b>	<b>4</b>
<b>REZEPTION</b>	<b>5</b>
<b>INNENBEREICH</b>	<b>5</b>
<b>LIFT</b>	<b>6</b>
<b>STUFEN</b>	<b>6</b>
<b>ZIMMER NR. 209</b>	<b>7</b>
<b>BAD</b>	<b>8</b>
Tür	8
Dusche	8
WC	9
Waschbecken	9
Sonstiges	9
<b>GASTRONOMIEBEREICH</b>	<b>10</b>
<b>ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (EG)</b>	<b>11</b>
Tür	11
WC	11
Waschbecken	12
<b>SEMINARRAUM (1. OG)</b>	<b>12</b>
<b>INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN</b>	<b>13</b>
<b>WEGE AUSSEN UND EINGANG</b>	<b>13</b>
<b>REZEPTION</b>	<b>13</b>
<b>INNENBEREICH</b>	<b>13</b>
<b>LIFT</b>	<b>13</b>
<b>STUFEN</b>	<b>14</b>
<b>ZIMMER NR. 209</b>	<b>14</b>
<b>GASTRONOMIEBEREICH</b>	<b>14</b>
<b>ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC</b>	<b>14</b>
<b>SEMINARRAUM (1. OG)</b>	<b>15</b>
<b>INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN</b>	<b>15</b>
<b>SEMINARRAUM</b>	<b>15</b>
<b>INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER</b>	<b>15</b>




**KONTAKT**

**HOTEL LEND-PLATZL**

Lendplatz 11  
 8020 Graz  
 T +43 316 71 65 67  
 hotel@lendplatzl.at  
<https://www.lendplatzl.at/hotel>

**PRÜFKRITERIEN**



Die Prüfkriterien für „**Blinde Personen**“ wurden zu **53 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Hörbehinderte/gehörlose Personen**“ wurden zu **30 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Familien mit Kleinkindern**“ wurden zu **63 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen mit Lebensmittelallergien**“ wurden zu **67 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Menschen mit Lernschwierigkeiten**“ wurden zu **100 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Ältere, gehbehinderte, herzkrankte Personen**“ wurden zu **74 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**RollstuhlfahrerInnen mit Unterstützung**“ wurden zu **81 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen im Rollstuhl**“ wurden zu **74 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen mit Allergien gegen Staub, Pollen oder Tierhaare**“ wurden zu **67 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Sehbehinderte Personen**“ wurden zu **75 %** erfüllt.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Hotel Lend-Platzl liegt direkt am Lend-Platz. Es gehört zum Gasthof mit dem gleichen Namen.

Das Personal ist freundlich und hilfsbereit. Es möchte den Aufenthalt für alle Gäste angenehm machen.

Menschen im Rollstuhl können den Eingang über den Gastgarten nutzen. Dort gibt es eine Schwelle von 4 Zentimetern.

Beinahe das gesamte Hotel ist barrierefrei zugänglich, nur zwischen manchen Gasträumen im Restaurant gibt es Stufen. Es gibt jedoch ausreichend Tische in Gasträumen, die ohne Stufe erreichbar sind. Im Restaurantbereich befindet sich eine barrierefreie Toilette.

Die Stufe zum Seminarraum kann mittels kleiner Rampe überbrückt werden.

Frühstück gibt es immer à la carte, bei großer Anzahl an Gästen wird auch ein Buffet aufgebaut. Zu diesem führt allerdings eine Stufe.

Das Zimmer ist schön und barrierearm. Im Badezimmer gibt es einen Haltegriff, der bei Bedarf beim WC montiert werden kann.

Partnerhunde sind willkommen, es gibt jedoch einen Aufpreis für die Reinigung.

## ERREICHBARKEIT

### Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:  
<https://verkehrsankunft.verbundlinie.at>

## PARKEN

Barrierefreie Parkplätze gibt es an zwei Orten:

- Im öffentlichen Contipark-Parkhaus, 150 Meter entfernt.
- Am Lendplatz beim Marktplatz, 120 Meter entfernt.



Öffentlicher Parkplatz

## INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT

### WEGE AUSSEN UND EINGANG

- Zugang zum Hotel ist stufenlos, **aber nicht schwellenlos** (Schwellen max. 3 cm hoch)
- Weg mind. 150 cm breit, völlig eben
- **mehr als 100 m lang**
- Weg leicht und erschütterungsarm befahrbar
- Weg durchgängig beleuchtet, **nicht überdacht**
- Bei Hindernissen am Weg ist eine Durchgangsbreite von 90 cm gewährleistet
- **Der Haupteingang ist nicht der barrierefreie Eingang**
- Barrierefreier Eingang: über den Gastgarten
- Eingangsbereich ist leicht auffindbar
- Eingang überdacht, frei von Hindernissen
- lichte Breite der Eingangstür mind. 90 cm, **Türschwelle 4 cm hoch** (nur einseitig)
- Drehflügeltür, eher schwer zu öffnen
- **Türschließer**, da Brandschutztür
- **Türgriffe in 130 cm Höhe** (Norm max. 85 cm)
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Gitterrost bzw. Schmutzfangmatte gut befahrbar



Eingang



Eingang

## REZEPTION

- Rezeption schwellenlos erreichbar
- vor Rezeptionsschalter Bewegungsfläche von 150 x 150 cm gewährleistet
- Durchgänge haben eine nutzbare Breite von mind. 90 cm
- **Rezeption 115 cm hoch, kein abgesenkter Platz von max. 85 cm**
- Sicht- und Sprechkontakt zwischen Person im Rollstuhl und Ansprechperson gewährleistet
- **Rezeption nicht unterfahrbar**
- Bankomat- und Kreditkartengerät in Höhe von 80 - 110 cm nutzbar
- Im Wartebereich ist genügend Platz für Rollstuhlfahrer
- Sitzmöglichkeiten vorhanden (Sitzfläche in Normhöhe, stabile Arm- und Rückenlehnen)



Rezeption

## INNENBEREICH

- Wege im Innenbereich völlig eben und schwellenlos, frei von Hindernissen
- Aufzug vorhanden
- Bodenbeläge rutschhemmend und fest verlegt
- Teppiche stellen keine Stolperfallen dar
- Wege mind. 120 cm breit, am Ende des Weges Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- Durchgänge haben eine Breite von mind. 90 cm
- Durchgangshöhen von mind. 210 cm
- durchgängige Beschilderung (in Normhöhe)
- Beschilderung mit ausreichend großer Schrift, gut ausgeleuchtet
- Orientierungs- bzw. Fluchtplan vorhanden
- barrierefreie Bereiche mit Symbolen gekennzeichnet

## LIFT


- schwellenlos erreichbar; alle allgemein nutzbaren Räume sind damit erreichbar
- Bewegungsfläche vor Ein- und Ausstieg mind. 150 x 150 cm
- lichte Türbreite mind. 90 cm, keine Türschwelle, Lichtschranken auf max. 100 cm
- Fahrkorbgröße mind. 110 x 140 cm
- Druckknöpfe in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Beschriftung der Bedientasten (innen und außen) groß genug
- Notruftaster und Befehlstaster der Tür in Normhöhe
- Handlauf vorhanden, in Normhöhe
- Spiegel gegenüber der Lifttür vorhanden, **jedoch höher als max. 30 cm über dem Boden**
- Positionsanzeige im Fahrkorb in Normhöhe

## STUFEN

- **Stufen nicht geradläufig**, mind. 30 cm tief
- **117 cm breit** (Norm mind. 120 cm)
- **Stufen 17 cm hoch** (Norm max. 16 cm), **nicht alle Stufen gleich hoch**
- Podest nach max. 20 Stufen
- beidseitige Handläufe, in Normhöhe
- Handlauf sicher umgreifbar, **nicht durchlaufend**
- **Handläufe werden an beiden Enden der Stufen nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**



Lift




Treppe

**ZIMMER NR. 209**

- mit dem Lift erreichbar
- Drehflügeltür, lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, keine Türschwelle
- leicht zu öffnen, **Türschließer**
- **Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür 114 x 200 cm** (Norm mind. 200 x 150 cm)
- **Anfahrbereich auf Schließseite der Tür 115 x 200 cm** (Norm mind. 150 x 120 cm)
- **auf Öffnungs- und Schließseite der Tür ist neben dem Türdrücker kein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden**
- seitlicher Anfahrbereich wird freigehalten
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe
- **auf einer Seite des Bettes nur 76 cm Platz** (Norm mind. 150 cm)
- **Bett nicht unterfahrbar, Bettoberkante 62 cm hoch** (Norm 45 - 50 cm)
- Licht kann vom Bett aus eingeschaltet werden
- Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm, **jedoch weniger als 120 cm**
- Lichtschalter in 85 - 110 cm Höhe
- **Kleiderhaken höher als 85 - 120 cm Höhe**
- Bewegungsfläche vor dem Fenster mind. 120 x 120 cm, **aber weniger als 150 x 150 cm**
- **Fenstergriff höher als 110 cm**



Zimmer Nr. 209

**BAD**


Badezimmer

**Tür**

- lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, keine Türschwelle
- **Tür geht nicht nach außen auf**, ist im Notfall von außen entriegelbar
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür mind. 200 x 150 cm
- **Anfahrbereich auf Schließseite der Tür 100 x 150 cm** (Norm mind. 150 x 120 cm)
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe

**Dusche**

- Duschplatz schwellenlos, **120 x 110 cm groß** (Norm mind. 130 x 180 cm bzw. 150 x 150 cm), **eine Bank in der Dusche ist hier im Weg**
- **Duschplatzabtrennung nicht flexibel** (Steinwand)
- **nur ein kurzer, waagrechter Haltegriff**, gut umgreifbar
- **in 95 cm Höhe** (Norm 75 – 85 cm) **und nicht mind. 50 cm lang**
- **kein lotrechter Haltegriff**
- mobiler Duschsitz (Sitzhöhe 46 – 48 cm, **Sitzfläche kleiner als 40 x 40 cm**)
- höhenverstellbare Schlauchbrause, verstellbare Höhe entspricht Norm (75 – 150 cm); **sie befindet sich jedoch nicht ganz unten**
- Duscharmatur als Einhebelarmatur ausgeführt
- Armatur in Normhöhe ( 80 - 110 cm Höhe), seitlich aus Sitzposition erreichbar
- Seifenhalter vorhanden, **höher als 80 – 110 cm**
- **keine Notglocke im Duschbereich vorhanden**

## WC

- **vor der WC-Schale nur 53 cm Platz zum Anfahren** (Norm mind. 120 cm)
- von links befahrbar, seitlicher Platz zum Anfahren mind. 90 cm
- **Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand 53 cm** (Norm mind. 65 cm)
- WC-Höhe 46 – 48 cm, **keine Rückenstütze vorhanden**
- **nur 1 waagrechter Haltegriff**, aufklappbar, in Normhöhe (75 – 85 cm)
- leicht zu bedienen und sicher befestigt
- **kein zusätzlicher lotrechter Haltegriff**
- Haltegriff ragt mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- hochgeklappter Haltegriff ragt max. 20 cm in den Raum hinein
- Spülung in Normhöhe, **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar, jedoch nicht im Stützklappgriff
- **keine Notrufanlage vorhanden**

## Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 120 x 120 cm, jedoch **weniger als 150 x 150 cm**
- Oberkante und Tiefe des Waschbeckens entsprechen Norm
- **freie Höhe unter dem Waschbecken 67 cm** (Norm mind. 70 cm)
- **kein Flachputzsiphon, nicht mit Kunststoff oder Porzellan geschützt**
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- berührungslose oder Einhebel-Armatur, Abstand zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm

## Sonstiges

- Spiegel vorhanden, **Unterkante in 122 cm Höhe** (Norm max. 95 cm)
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen in 80 – 110 cm Höhe
- **Kleiderhaken in 160 cm Höhe** (Norm max. 120 cm)
- Lichtschalter in 85 – 110 cm Höhe
- Abfalleimer auch mit einer Hand bedienbar

## GASTRONOMIEBEREICH

- viele Tische sind schwellenlos erreichbar, zu manchen Gasträumen führen jedoch Stufen
- barrierefreies WC in der Nähe
- Durchgangsbreiten von Hauptgängen mind. 100 cm, von Quergängen mind. 70 cm
- **Theke höher als 85 cm, nicht unterfahrbar**
- Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief), Tischhöhe max. 85 cm
- Kinderstühle vorhanden
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen
- Es können Trinkhalme angeboten werden
- Gastgarten ist barrierefrei erreichbar
- Bewegungsflächen im Gastgarten nicht durch Sonnenschirme oder Bepflanzungen eingeschränkt
- **Die meisten Gastgartentische sind Klapptische und durch das mittige Gestänge nicht oder nur eingeschränkt unterfahrbar.**



Stufenlos erreichbare Gasträume



Stufenlos erreichbare Gasträume



Gastgarten

## ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (EG)

- Mit Lift stufenlos erreichbar
- separat angeordnet (unisex)
- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm ist im WC-Raum vorhanden

### Tür

- Automatisierte Schiebetür, öffnet frühzeitig und schließt zeitverzögert
- **lichte Türbreite 77 cm** (Norm mind. 80 cm), keine Türschwelle
- im Notfall von außen entriegelbar
- Türöffnungstaster in Normhöhe, **jedoch nicht im Abstand von 50 cm von der angrenzenden Wand angebracht**
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm

### WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- von links befahrbar, seitlicher Platz zum Anfahren mind. 90 cm
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand mind. 65 cm
- **WC-Höhe 53 cm** (Norm 46 – 48 cm), **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, Haltegriffe auf Anfahrseite aufklappbar
- Haltegriffe in Normhöhe (75 - 85 cm), Abstand zwischen Haltegriffen 65 - 70 cm
- zusätzlicher lotrechter Haltegriff
- **Haltegriffe ragen nicht mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus**
- hochgeklappter Haltegriff ragt max. 20 cm in den Raum hinein
- Stützklappgriffe sicher an der Wand befestigt, leicht bedienbar
- Spülung in Normhöhe (80 – 110 cm), **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar, Rolle jedoch nicht im Stützklappgriff
- **keine Notglocke vorhanden**



Allgemeines barrierefreies WC

## Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 150 x 150 cm
- Oberkante des Waschbeckens in Normhöhe
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, Tiefe entspricht Norm
- Flachputzsiphon, aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- berührungslose oder Einhebel-Armatur, Abstand zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm
- Spiegelunterkante in max. 95 cm
- **Bedienebene von Ausstattungsgegenständen nicht in 80 – 110 cm Höhe**
- **Kleiderhaken in 140 cm Höhe** (Norm max. 120 cm)
- Abfallbehälter auch mit einer Hand bedienbar

## SEMINARRAUM (1. OG)

- Die Stufe, die zum Seminarraum führt, kann mittels kleiner Rampe überbrückt werden.
- kein barrierefreies WC in der Nähe)
- lichte Türbreite mind. 80 cm
- Durchgangsbreiten zwischen Möblierung mind. 90 cm, Möblierung flexibel
- zumindest ein Tisch ist unterfahrbar (mind. 80 cm breit, mind. 70 cm hoch, mind. 60 cm tief)
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen
- Pulthöhe max. 85 cm
- alle Bedienelemente anfahrbar und in Normhöhe



Seminarraum

## INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

### WEGE AUSSEN UND EINGANG

- Weg außen durchgängig beleuchtet, **nicht überdacht**
- Gehwegsbegrenzungen mit dem Blindenstock leicht wahrnehmbar („Grazer T“ bei Fußgängerübergängen)
- **kein taktilen Bodenleitsystem zum Eingang**
- **Der Haupteingang ist nicht der barrierefreie Eingang**
- Barrierefreier Eingang: über den Gastgarten, leicht auffindbar
- Eingang überdacht, frei von Hindernissen
- Standard-Drehflügeltür, **schwer zu öffnen**
- **Türschließer** (Brandschutztür)
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab

### REZEPTION

- Rezeption gut erkennbar, hebt sich kontrastierend von Umgebung ab
- **Rezeption nicht taktil auffindbar**
- Schalter dem Nutzungsbereich entsprechend und blendfrei beleuchtet
- **Informationen werden nicht taktil zur Verfügung gestellt**

### INNENBEREICH

- hörbare Alarmanlage vorhanden
- lichte Durchgangshöhen von mind. 210 cm gewährleistet
- Ausstattungselemente, die mehr als 15 cm in den Gehbereich ragen, werden vermieden
- **kein taktilen Leitsystem im gesamten Hotel**
- Beleuchtung ausreichend und dem Nutzungsbereich entsprechend
- Bodenbeläge heben sich visuell kontrastierend von anderen Bauteilen ab
- Teppiche stellen keine Stolperfallen dar
- **kein tastbarer Orientierungsplan**
- Beschilderung gut ausgeleuchtet, kontrastreich gestaltet, Schrift groß genug
- **keine Informationen im 2-Sinne-Prinzip (visuell/taktil)**

### LIFT

- **keine taktile Geschoßkennzeichnung**
- Druckknöpfe befinden sich in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Druckknöpfe (innen und außen) in erhabener Schrift
- Druckknopf für den Gebäudeausgang ist hervorgehoben
- Beschriftung der Bedientasten groß genug
- Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird hörbar bestätigt
- Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und gut zu lesen
- **Kein akustisches Signal beim Ankommen des Lifts, keine hörbare Ansage im Lift**
- Handlauf vorhanden

## STUFEN

- **Stufen nicht geradläufig**, mind. 30 cm tief
- **117 cm breit** (Norm mind. 120 cm)
- **Stufen 17 cm hoch** (Norm max. 16 cm), **nicht alle Stufen gleich hoch**
- **An- und Austrittsstufe an Vorderkante nicht farblich kontrastierend markiert**
- Podest nach max. 20 Stufen
- beidseitige Handläufe, in Normhöhe
- Handlauf sicher umgreifbar, **nicht durchlaufend**
- **Handläufe werden an beiden Enden der Stufen nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**
- **frei ausragende Enden der Handläufe werden nicht nach unten oder seitlich weitergeführt**
- Handläufe heben sich kontrastreich vom Hintergrund ab
- **keine taktile Handlaufinformation**

## ZIMMER NR. 209

- Tür zum Zimmer deutlich wahrnehmbar, frei von Hindernissen
- **Türdrücker hebt sich nicht kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab**
- **Türschließer**, Tür leicht zu öffnen
- Türgriff von Badezimmertür gut erkennbar, kein Türschließer
- Einhebel-Duscharmatur, Hebel zeigt nach unten, um Verletzungen beim Vorbeugen zu vermeiden
- **Ausstattungsgegenstände im Bad heben sich nicht visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab**
- **kein Notrufsystem vorhanden**
- **kein akustischer Alarm im Bad**

## GASTRONOMIEBEREICH

- Es gibt auch einen Tisch mit ausreichender Lärminderung
- Speisekarte in großer, kontrastierender, gut lesbarer Schrift
- Bewegungsflächen im Gastgarten nicht durch Sonnenschirme oder Bepflanzungen eingeschränkt
- Gastgarten ist vom Gehbereich abgegrenzt

## ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC

- separat angeordnet (unisex)
- Schiebetür, ist im Notfall von außen entriegelbar
- automatisierte Tür, öffnet frühzeitig und schließt zeitverzögert
- **keine Notglocke vorhanden**
- **Ausstattungsgegenstände heben sich visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab**

## SEMINARRAUM (1. OG)

- **Es führen keine taktilen Bodeninformationen zum Seminarraum**
- auf raumakustische Gestaltung wurde geachtet
- Seminarraum blendfrei und gleichmäßig beleuchtet

## INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

- **keine induktive Höranlage an Rezeption**
- **kein sichtbares Alarmsystem im Hotel vorhanden**
- Lift: Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird sehbar bestätigt, auch Notruf wird sichtbar bestätigt
- **Informationen nicht im 2-Sinne Prinzip (visuell/akustisch)**
- **Türklopfen im Zimmer ist nicht durch Blinksignale wahrnehmbar bzw. ist auch kein Gehörlosenkoffer vorhanden**
- Teletext im Zimmer vorhanden
- im Frühstücksraum und Restaurant auch Tische mit blendfreier Beleuchtung vorhanden

## SEMINARRAUM

- **es gibt keine induktive Höranlage**
- Räume sind blendfrei und gleichmäßig beleuchtet
- auf raumakustische Gestaltung wurde geachtet
- optische Alarmanzeige vorhanden

## INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- im Innenbereich keine staubanfälligen Teppiche vorhanden
- **im Zimmer staubanfällige Teppiche, Polstermöbel und Vorhänge**
- Gastronomiebereich und Seminarraum frei von staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln und Vorhängen
- Angebote für Nahrungsmittelallergiker vorhanden
- Personal weiß über Zutaten der Speisen Bescheid, ist jedoch nicht speziell geschult

Stand: Dezember 2025, alle Angaben ohne Gewähr

Fotos: Graz Tourismus – Harry Schiffer

Quelle: [http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat\\_id=1640&tobj\\_id=3188](http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1640&tobj_id=3188)