

HOTEL IBIS BUDGET GRAZ CITY

INHALT

KONTAKT	2
PRÜFKRITERIEN	2
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
ERREICHBARKEIT	3
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln	3
INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT	4
PARKPLATZ	4
WEGE AUSSEN UND EINGANG	4
REZEPTION (IM 1. OG)	5
INNENBEREICH	5
LIFT	6
STUFEN	6
ZIMMER NR. 110	6
BAD	7
Tür	7
Dusche	8
WC	8
Waschbecken	9
Sonstiges	9
FRÜHSTÜCKSRaum (1. OG)	9
ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (1. OG)	10
Tür	10
WC	10
Waschbecken	11
INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN	11
PARKPLATZ UND WEGE AUSSEN	11
EINGANG UND REZEPTION	11
INNENBEREICH	12
LIFT	12
STUFEN	12
ZIMMER NR. 110	13
FRÜHSTÜCKSRaum (1. OG)	13
ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (1. OG)	13
INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN	14
INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER	14




KONTAKT

HOTEL IBIS BUDGET GRAZ CITY

Neubaugasse 11
 8020 Graz
 T +43 316 76 44 00
 h5107@accor.com
<https://all.accor.com/>

PRÜFKRITERIEN



Die Prüfkriterien für „**Blinde Personen**“ wurden zu **43 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Hörbehinderte/gehörlose Personen**“ wurden zu **38 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Familien mit Kleinkindern**“ wurden zu **72 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen mit Lebensmittelallergien**“ wurden zu **67 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Menschen mit Lernschwierigkeiten**“ wurden zu **100 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Ältere, gehbehinderte, herzkrankte Personen**“ wurden zu **72 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**RollstuhlfahrerInnen mit Unterstützung**“ wurden zu **77 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen im Rollstuhl**“ wurden zu **72 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen mit Allergien gegen Staub, Pollen oder Tierhaare**“ wurden zu **100 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Sehbehinderte Personen**“ wurden zu **64 %** erfüllt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Ibis Budget Graz City liegt zentral in der Nähe vom Lendplatz. Das Hotel möchte die Wünsche von allen Gästen erfüllen. Es ist für Geschäftsreisende, Rollstuhlfahrer*innen, Allergiker*innen und Familien mit Kindern geeignet. Bei Fragen oder Problemen hilft das Hotelpersonal den Gästen.

In der Parkgarage gibt es bis zu 4 barrierefreie Parkplätze, die direkt vom Hotel erreichbar sind. Nachts ist die Rezeption nicht besetzt - sollte man außerhalb der Öffnungszeiten Hilfe benötigen, ist jedoch immer jemand über den Notruf erreichbar. Gäste, die außerhalb der Öffnungszeiten einchecken möchten, können dies mit ihrer Kreditkarte am Check-in Automat tun (Höhe nicht barrierefrei).

Es gibt eine Rezeption im 1. OG und eine weitere im EG (geöffnet ab dem frühen Nachmittag).

Es gibt ein barrierefreies Zimmer im 1. OG (schmale Durchfahrtsbereiche und Anfahrbereich der Tür zu klein). Das zugehörige Badezimmer verfügt über eine großzügige berollbare Dusche, Haltegriffe und Duschsitz.

Gäste mit Lebensmittelallergien können im Ibis Budget Graz City sorglos ihr Frühstück genießen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hotels schauen auch gerne auf der Verpackung nach, welche Inhaltsstoffe in den angebotenen Lebensmitteln enthalten sind. Es gibt glutenfreies Brot und laktosefreie Milch. Bei Bedarf bitte vorab Bescheid geben.

Familien mit Kleinkindern stehen im Haus zwei Gitterbetten zur Verfügung. Im Frühstücksraum ist zudem ein Kinderhochstuhl vorhanden.

Selbstverständlich steht ein kostenloses W-Lan zur Verfügung; im ersten Stock gibt es auch einen Snack-Automaten.

Partnerhunde sind jederzeit willkommen.

ERREICHBARKEIT

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:
<https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at>

INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT

PARKPLATZ

- vier Behindertenparkplätze in der öffentlichen Tiefgarage (direkter Zugang vom Hotel, 2 auf 1. Ebene, 2 auf 2. Ebene)
- die Parkplätze befinden sich in der Nähe des barrierefreien Eingangs
- mit gut sichtbarer Bodenmarkierung und Kennzeichnung durch eine Tafel
- Stellplatz rechtwinkelig zur Fahrbahn, mind. 350 cm breit
- kontrastierende farbliche Markierung der Parkplatzbegrenzung
- auf ebener Fläche, Bodenbelag leicht und erschütterungsarm befahrbar (Asphalt)
- **kein Notrufsystem vorhanden**

WEGE AUSSEN UND EINGANG

- Zugang zum Hotel ist stufenlos, jedoch **nicht schwellenlos** (Schwellen max. 3 cm hoch)
- leicht und erschütterungsarm befahrbar, frei von Hindernissen
- Weg mind. 150 cm breit, völlig eben (kein Längs- oder Quergefälle)
- Der Haupteingang ist der barrierefreie Eingang (leicht auffindbar)
- Eingang überdacht, frei von Hindernissen
- lichte Breite der Eingangstür mind. 90 cm, keine Türschwelle
- Windfang: zwei automatisierte Schiebetüren aus Glas, öffnen vorzeitig und schließen zeitverzögert
- Bewegungsfläche auf beiden Seiten der Türen mind. 150 cm Durchmesser
- Glastüren mit kontrastierenden Markierungen gekennzeichnet
- Türglocke bzw. Gegensprechanlage in Normhöhe
- Gitterrost bzw. Schmutzfangmatte gut befahrbar



Parkplatz



Eingang



Rezeption im EG (ohne Beschreibung)



Rezeption im 1. OG

REZEPTION (IM 1. OG)

- mit Lift erreichbar
- Empfang/Wartebereich großzügig, keine Schwellen
- Sitzmöglichkeiten vorhanden (Sitzfläche in Normhöhe, **keine stabilen Arm- und Rückenlehnen**)
- Rezeption: barrierefrei zugänglich und nutzbar, Sicht- und Sprechkontakt zwischen Person im Rollstuhl und Ansprechperson gewährleistet
- vor dem Rezeptionsschalter Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- **Schalter höher als 85 cm**
- **Rezeption nicht unterfahrbar**
- Bankomat- und Kreditkartengerät in Höhe von 80 - 110 cm nutzbar
- Automat zur Nummernausgabe: **Bedienelemente in 150 cm Höhe** (Norm 80 – 110 cm)

INNENBEREICH

- Wege im Innenbereich völlig eben und schwellenlos, frei von Hindernissen
- Aufzug vorhanden
- Bodenbeläge rutschhemmend und fest verlegt
- Wege mind. 120 cm breit, am Ende des Weges Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- Durchgänge haben eine Breite von mind. 90 cm
- Durchgangshöhen von mind. 210 cm
- Wege max. 100 m lang
- es gibt zwar keine durchgängige Beschilderung, man findet sich im Hotel jedoch gut zurecht
- **kein Orientierungs- bzw. Fluchtplan vorhanden**
- barrierefreie Bereiche mit Symbolen gekennzeichnet

LIFT


- schwellenlos erreichbar
- Bewegungsfläche vor Ein- und Ausstieg mind. 150 x 150 cm
- lichte Türbreite mind. 90 cm, keine Türschwelle, Lichtschranken auf max. 100 cm
- Fahrkorbgröße mind. 110 x 140 cm
- Druckknöpfe in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Handlauf vorhanden, in Normhöhe
- **Kein Spiegel gegenüber der Lifttür vorhanden**
- Notruftaster und Befehlstaster der Tür in Normhöhe
- Positionsanzeige im Fahrkorb in Normhöhe



Lift

STUFEN

- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, 28 cm tief (Norm mind. 30 cm)
- **nicht alle Stufen gleich hoch, höher als 16 cm**
- keine offenen oder vorragenden Plattenstufen
- Podest nach max. 20 Stufen
- Handläufe beidseitig, **höher als Norm (85 - 90 cm)**
- Handläufe sicher umgreifbar, **nicht durchlaufend**
- **Handläufe werden an beiden Enden der Stufen nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**



Treppe

ZIMMER NR. 110

- Drehflügeltür, lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, schwellenlos
- leicht zu öffnen, **Türschließer**
- **Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür weniger als 200 x 150 cm**
- Anfahrbereich auf Schließseite der Tür mind. 150 x 120 cm
- auf Schließseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden, **auf Öffnungsseite nicht**
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe
- **auf einer Seite des Bettes nur 100 cm Platz** (Norm mind. 150 cm)
- **Bett nicht unterfahrbar**, Bettoberkante 45 - 50 cm
- Licht kann vom Bett aus eingeschaltet werden
- Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm, aber weniger als 120 cm
- Lichtschalter in 85 - 110 cm Höhe
- Kleiderhaken in 85 - 120 cm Höhe
- Bewegungsfläche vor dem Fenster mind. 150 x 150 cm, **Höhe Fenstergriff 150 cm** (Norm max. 110 cm)



Barrierefreies Zimmer Nr. 110



Barrierefreies Bad



Barrierefreies Bad

BAD

Bewegungsfläche von 150 x 150 cm vorhanden

Tür

- lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, schwellenlos
- Tür geht nach außen auf, ist im Notfall von außen entriegelbar
- leicht zu öffnen
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür mind. 200 cm x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe
- **kein zusätzlicher horizontaler Türzuziehgriff auf der Schließseite der Tür**

Dusche

- Duschplatz schwellenlos, **90 x 90 cm groß** (Norm mind. 130 x 180 cm bzw. 150 x 150 cm)
- Boden rutschhemmend ausgeführt
- Duschplatzabtrennung flexibel
- **lotrechter Haltegriff ist nicht in einem Abstand von 70 – 85 cm zur Ecke angebracht**, reicht bis zu Höhe von mind. 150 cm
- **waagrechter Haltegriff in 90 cm Höhe** (Norm 75 – 85 cm), auf ersten Wandseite (Richtung Ecke) mind. 50 cm lang, auf 2. Wandseite **weniger als 90 cm lang**
- Haltegriffe sicher umgreifbar
- zusätzlicher Stützklappgriff parallel zum ersten waagrechten Haltegriff, **Abstand größer als 65 - 75 cm**
- fix montierter Duschklapsitz mit einseitigem Stützklappgriff, Sitzfläche mind. 40 x 40 cm groß, **Sitzhöhe 52 cm** (Norm 46 – 48 cm)
- höhenverstellbare Schlauchbrause, verstellbare Höhe entspricht Norm (75 – 150 cm)
- Duscharmatur als Einhebelarmatur ausgeführt, **in 116 cm Höhe** (Norm 80 - 110 cm), seitlich aus Sitzposition erreichbar
- **kein Seifenhalter vorhanden**
- Notglocke im Duschbereich vorhanden, **55 cm über dem Boden** (Norm max. 35 cm über dem Boden)

WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- von links befahrbar, seitlicher Platz zum Anfahren mind. 90 cm
- **Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand 58 cm** (Norm mind. 65 cm)
- WC-Höhe 46 – 48 cm, **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, **kein zusätzlicher lotrechter Haltegriff**
- Haltegriff auf Anfahrseite aufklappbar, leicht zu bedienen, **jedoch nicht sicher an der Wand befestigt (wackelig)**
- Haltegriffe in Normhöhe (75 - 85 cm), Abstand zwischen Haltegriffen 71 cm (Norm 65 – 70 cm)
- Haltegriff ragt mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- hochgeklappter Haltegriff ragt max. 20 cm in den Raum hinein
- Spülung in Normhöhe, **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar, jedoch nicht im Stützklappgriff
- Notrufanlage vom WC aus sitzend erreichbar, **vom Boden aus nicht in max. 35 cm Höhe erreichbar**
- Notruf führt zur Rezeption

Washbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 150 x 150 cm
- Oberkante und Tiefe des Waschbeckens entsprechen Norm
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, Flachputzsiphon (mit Kunststoff oder Porzellan geschützt)
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- Einhebel-Armatur, Abstand zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm

Sonstiges

- Spiegel hängt hoch, ist jedoch verstellbar
- **Bedienebene von Ausstattungsgegenständen höher als 80 – 110 cm**
- Lichtschalter in Normhöhe
- Abfalleimer auch mit einer Hand bedienbar

FRÜHSTÜCKSRaum (1. OG)

- schwellenlos erreichbar
- **keine barrierefreie Garderobe vorhanden**
- Durchgangsbreiten von Hauptgängen mind. 100 cm, von Quergängen mind. 70 cm
- Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief), Tischhöhe max. 85 cm
- Kinderstühle vorhanden
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, **nicht mit stabilen Arm- und Rückenlehnen**
- Frühstücksbuffet ohne Bedienung
- Tabletrutsche vorhanden, **Ausgabebereich befindet sich nicht auf der Höhe der Tabletrutsche**
- lichte Breite vom Weg neben dem Buffet mind. 120 cm
- Essen befindet sich im Greifbereich von 40 – 70 cm, Speisenangebot in max. 120 cm Höhe
- **Trinkhalme können nicht angeboten werden**



Frühstücksraum

ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (1. OG)

- schwellenlos erreichbar
- nicht separat angeordnet, sondern in den geschlechtsspezifischen Sanitäranlagen integriert
- **Bewegungsfläche von 150 x 150 cm ist im WC-Raum nicht vorhanden**

Tür

- lichte Türbreite mind. 80 cm, keine Schwelle
- Tür geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar
- leicht zu öffnen, **Türschließer**
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, **auf Schließseite weniger als 150 x 120 cm**
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türdrücker in Normhöhe, kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff
- **kein zusätzlicher waagrechter Griff**



Allgemeines barrierefreies WC

WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- von links befahrbar, **seitlicher Platz zum Anfahren 88 cm (Norm mind. 90 cm)**
- **Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand weniger als 65 cm**
- WC-Höhe 46 – 48 cm, **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, **kein zusätzlicher lotrechter Haltegriff**
- Haltegriff auf Anfahrseite aufklappbar
- Haltegriffe in Normhöhe (75 - 85 cm), **Abstand zwischen Haltegriffen 81 cm** (Norm 65 – 70 cm)
- Haltegriff ragt mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- hochgeklappter Haltegriff ragt max. 20 cm in den Raum hinein
- Stützklappgriff sicher an der Wand befestigt, leicht bedienbar
- Spülung in Normhöhe (80 – 110 cm), **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar, **Rolle jedoch nicht im Stützklappgriff**
- Notglocke vorhanden, Notruf führt zur Rezeption
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar; **vom Boden aus nicht in einer Höhe von max. 35 cm erreichbar**

Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 120 x 120 cm, **aber weniger als 150 x 150 cm**
- Oberkante des Waschbeckens in Normhöhe
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, **kein Flachputzsiphon (nicht aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt)**
- **Tiefe geringer als Norm**
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- berührungslose oder Einhebel-Armatur, Abstand zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm
- **Spiegel hängt höher als Norm** (Unterkante max. 95 cm), nicht verstellbar
- **Bedienebene von Ausstattungsgegenständen höher als 80 – 110 cm**
- Abfallbehälter auch mit einer Hand bedienbar

INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

PARKPLATZ UND WEGE AUSSEN

- vier Behindertenparkplätze in der öffentlichen Tiefgarage (direkter Zugang vom Hotel, 2 auf 1. Ebene, 2 auf 2. Ebene)
- die Parkplätze befinden sich in der Nähe des barrierefreien Eingangs
- Stellplatz rechtwinkelig zur Fahrbahn
- **Schranken nicht gegen Unterlaufen mit dem Blindenstock gesichert**
- Wege außen frei von Hindernissen, Gehwegsbegrenzungen mit dem Blindenstock leicht wahrnehmbar

EINGANG UND REZEPTION

- Der Haupteingang ist der barrierefreie Eingang
- Eingang überdacht, frei von Hindernissen
- **keine taktilen Bodenleitlinien zum Eingang**
- Windfang: zwei automatisierte Schiebetüren aus Glas, öffnen vorzeitig und schließen zeitverzögert
- Glastüren mit kontrastierenden Markierungen gekennzeichnet
- Türöffnungsseite gekennzeichnet
- Rezeption im EG erst ab Nachmittag geöffnet
- Rezeption im 1. Stock: gut erkennbar, hebt sich kontrastierend von Umgebung ab
- **Rezeption nicht taktil auffindbar**
- Schalter dem Nutzungsbereich entsprechend und blendfrei beleuchtet
- Informationen werden nicht taktil zur Verfügung gestellt

INNENBEREICH

- hörbare Alarmanlage vorhanden
- lichte Durchgangshöhen von mind. 210 cm gewährleistet
- **kein taktils Leitsystem im gesamten Hotel**
- Beleuchtung ausreichend und dem Nutzungsbereich entsprechend
- Wege innen sind frei von Hindernissen
- Bodenbeläge heben sich visuell kontrastierend von anderen Bauteilen ab
- **kein tastbarer Orientierungsplan**
- **Raumbeschriftungen und Geschoßbezeichnungen nicht taktil**
- Beschilderung gut ausgeleuchtet, kontrastreich gestaltet
- **keine Informationen im 2-Sinne-Prinzip (visuell/taktil)**

LIFT

- **keine taktile Geschoßkennzeichnung**
- Druckknöpfe befinden sich in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- **Druckknöpfe nicht in erhabener Schrift oder Braille**
- **Druckknopf für den Gebäudeausgang ist nicht hervorgehoben**
- Beschriftung der Bedientasten groß genug
- **Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird nicht hörbar bestätigt**
- **Anzeige beim Lift (innen und außen) nicht gut zu lesen**
- **kein akustisches Signal beim Ankommen des Lifts, keine hörbare Ansage im Lift**
- Handlauf vorhanden

STUFEN

- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, 28 cm tief (Norm mind. 30 cm)
- **nicht alle Stufen gleich hoch, höher als 16 cm**
- keine offenen oder vorragenden Plattenstufen
- Podest nach max. 20 Stufen
- Handläufe beidseitig, **höher als Norm (85 - 90 cm)**
- Handläufe sicher umgreifbar, **nicht durchlaufend**
- **Handläufe werden an beiden Enden der Stufen nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**
- **Frei ausragende Enden der Handläufe werden nicht nach unten oder seitlich weggeführt**
- Handläufe heben sich kontrastreich vom Hintergrund ab
- **keine taktile Handlaufinformation**
- **An- und Austrittsstufe an Vorderkante nicht farblich kontrastierend gestaltet**

ZIMMER NR. 110

- Tür zum Zimmer deutlich wahrnehmbar
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- **Türschließer**, Tür frei von Hindernissen
- Türgriff von Badezimmertür gut erkennbar, kein Türschließer
- bei der Einhebel-Duscharmatur weist der Hebel nach unten, um Verletzungen beim Vorbeugen zu vermeiden
- Notrufanlage vorhanden, Notruf führt zur Rezeption
- **Notrufanlage nicht visuell kontrastierend gestaltet, nicht taktil erfassbar**
- vom WC aus sitzend erreichbar, **vom Boden aus nicht in max. 35 cm Höhe erreichbar**
- **Ausstattungsgegenstände im Bad heben sich nicht visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab**
- **kein akustischer Alarm im Bad**

FRÜHSTÜCKSRaum (1. OG)

- Frühstücksbuffet, keine Bedienung

ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (1. OG)

- stufenlos erreichbar
- nicht separat angeordnet, sondern in den geschlechtsspezifischen Sanitäranlagen integriert
- WC-Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- Notglocke vorhanden, Notruf führt zur Rezeption
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar; **vom Boden aus nicht in einer Höhe von max. 35 cm erreichbar**
- **Ausstattungsgegenstände heben sich nicht visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab**

INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

- **keine induktive Höranlage an Rezeption**
- sichtbares Alarmsystem im Hotel vorhanden (**jedoch nicht im Zimmer**)
- Lift: Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird sehbar bestätigt, auch Notruf wird sichtbar bestätigt
- **Informationen nicht im 2-Sinne Prinzip (visuell/akustisch)**
- **Türklopfen im Zimmer ist nicht durch Blinksignale wahrnehmbar bzw. ist auch kein Gehörlosenkoffer vorhanden**
- Teletext am Fernseher im Zimmer vorhanden
- im Frühstücksraum auch Tische mit blendfreier Beleuchtung vorhanden

INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- in den Gängen keine staubanfälligen Teppiche vorhanden
- Zimmer frei von Teppichen, Vorhängen und Polstermöbeln
- Frühstücksraum ebenso frei von staubanfälligen Vorhängen, Teppichen und Polstermöbeln
- Angebote für Nahrungsmittelallergiker auf Anfrage vorhanden
- Personal weiß über Zutaten der Speisen Bescheid, ist jedoch nicht durch Ernährungsberater geschult

Stand: November 2025, alle Angaben ohne Gewähr

Fotos: Graz Tourismus – Harry Schiffer

Quelle: http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1636&tobj_id=2719