

NOVAPARK FLUGZEUGHOTEL

INHALT

KONTAKT	2
PRÜFKRITERIEN	2
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
ERREICHBARKEIT	3
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln	3
INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT	3
PARKPLATZ	3
WEGE AUSSEN UND EINGANG	4
Treppenlift	4
EINGANG	4
REZEPTION	5
INNENBEREICH	5
Türen im Treppenhaus	5
LIFT	6
STUFEN	6
ZIMMER NR. 3403 (3. OG)	6
BAD	8
Tür	8
Dusche	8
WC	9
Waschbecken	9
Sonstiges	9
GASTRONOMIEBEREICH	10
ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (SEMINARBEREICH)	11
Tür	11
WC	11
Waschbecken	12
SEMINARRAUM	12
WELLNESSBEREICH (UG)	12
INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN	13
PARKPLATZ UND WEGE AUSSEN	13
EINGANG UND REZEPTION	13
INNENBEREICH	13
LIFT	14
STUFEN	14
ZIMMER NR. 3403 (3. OG)	14
GASTRONOMIEBEREICH	14
ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (SEMINARBEREICH)	15
SEMINARRAUM	15
WELLNESSBEREICH (UG)	15
INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN	15
SEMINARRAUM	15
INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER	16




KONTAKT

NOVAPARK FLUGZEUGHOTEL

Fischeraustraße 22
 8051 Graz
 T +43 316 68 20 100
 office@novapark.at
<https://www.novapark.at>

PRÜFKRITERIEN



Die Prüfkriterien für „**Blinde Personen**“ wurden zu **63 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Hörbehinderte/gehörlose Personen**“ wurden zu **36 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Familien mit Kleinkindern**“ wurden zu **72 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen mit Lebensmittelallergien**“ wurden zu **67 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Menschen mit Lernschwierigkeiten**“ wurden zu **100 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Ältere, gehbehinderte, herzkrankte Personen**“ wurden zu **76 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**RollstuhlfahrerInnen mit Unterstützung**“ wurden zu **85 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen im Rollstuhl**“ wurden zu **76 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen mit Allergien gegen Staub, Pollen oder Tierhaare**“ wurden zu **100 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Sehbehinderte Personen**“ wurden zu **71 %** erfüllt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Novapark Flugzeug-Hotel liegt im Norden von Graz und ist öffentlich gut angebunden.

Direkt beim Hotel gibt es einen großen überdachten Parkplatz mit Schranken. Der Parkplatz ist nah am Eingang.

Zum Eingang führen Stufen. Menschen mit Rollstuhl können den Treppenlift nutzen. Der Treppenlift funktioniert mit dem Eurokey.

Im Hotel können Sie sich barrierefrei bewegen. Der Frühstücksbereich ist barrierefrei. Dort gibt es auch ein barrierefreies WC. Auch die Seminarräume sind barrierefrei.

Es gibt 4 barrierefreie Zimmer. Diese Zimmer gehören zur First Class. Sie befinden sich im 3. Obergeschoss. Die Badezimmer sind schön und haben eine Dusche ohne Schwellen.

Das Flugzeug-Restaurant ist mit dem Rollstuhl erreichbar. Dort gibt es aber kein barrierefreies WC.

Für Hotelgäste gibt es im Untergeschoss einen eigenen kleinen Wellnessbereich. Zusätzlich gibt es den großen Nova Spa.

Der Pool im Hotel-Wellnessbereich ist ohne Stufen erreichbar. Sie können ebenerdig ins Wasser gelangen.

Partnerhunde sind willkommen.

ERREICHBARKEIT

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:

<https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at>

INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT

PARKPLATZ

- am hoteleigenen Parkplatz gibt es zumindest einen barrierefreien Parkplatz
- er befindet sich in der Nähe des barrierefreien Eingangs, auf ebener Fläche
- mit gut sichtbarer Bodenmarkierung, **keine Kennzeichnung durch eine Tafel**
- Stellplatz rechtwinkelig bzw. schräg zur Fahrbahn, mind. 350 cm breit, überdacht
- Schranken öffnen nicht automatisch, sind jedoch vom Auto aus bedienbar
- kontrastierende farbliche Markierung der Parkplatzbegrenzung (die Ecken sind gekennzeichnet)
- auf ebener Fläche, Bodenbelag leicht und erschütterungsarm befahrbar (Asphalt)
- **kein Notrufsystem vorhanden**



Parkplatz

WEGE AUSSEN UND EINGANG

- Zugang zum Hotel ist schwellenlos, mind. 150 cm breit, völlig eben
- Weg leicht und erschütterungsarm befahrbar, frei von Hindernissen
- **Weg nicht überdacht, nicht durchgängig beleuchtet**
- Zum Eingang führen mehrere Stufen, die mit einem Treppenlift überwunden werden können

Treppenlift

- Eben erreichbar, mit Eurokey zu sperren!
- Beim Einstieg Bewegungsfläche von mind. 120 x 120 cm, **beim Ausstieg oben nur 96 cm Länge**
- Bedienelemente in Normhöhe
- Durch Anruf bei der Rezeption kann man Hilfe holen
- Radabweiser vorhanden
- Mindestnennlast ist angegeben
- Maße der Plattform mind. 80 cm Breite x 90 cm Tiefe, jedoch kleiner als 80 x 100 cm

EINGANG

- Der Haupteingang ist der barrierefreie Eingang (leicht auffindbar)
- Eingang überdacht, frei von Hindernissen
- lichte Breite der Eingangstür mind. 90 cm, keine Türschwelle
- Windfang: zwei automatisierte Schiebetüren aus Glas, öffnen vorzeitig und schließt zeitverzögert
- **Glastüren nicht mit kontrastierenden Markierungen gekennzeichnet**
- Türöffnungsseite gekennzeichnet
- **Türöffnungstaster in 100 cm Höhe** (Norm max. 85 cm)
- Bewegungsfläche auf beiden Seiten der Türen mind. 150 cm Länge x 120 cm Breite
- Gitterrost bzw. Schmutzfangmatte gut befahrbar



Eingang mit Treppenlift



Eingang mit Treppenlift

REZEPTION

- Rezeptionsbereich großzügig, keine Schwellen
- Durchgänge haben eine nutzbare Breite von mind. 90 cm
- Bei Richtungsänderungen an Durchgängen gibt es eine Bewegungsfläche von 150 cm Durchmesser
- Sitzmöglichkeiten vorhanden (Sitzfläche in Normhöhe, stabile Arm- und Rückenlehnen)
- Rezeption: barrierefrei zugänglich und nutzbar, Sicht- und Sprechkontakt zwischen Person im Rollstuhl und Ansprechperson gewährleistet
- vor dem Rezeptionsschalter Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- **Schalter 113 cm hoch** (Norm max. 85 cm), **nicht unterfahrbar**
- Bankomat- und Kreditkartengerät in Höhe von 80 - 110 cm nutzbar



Rezeption

INNENBEREICH


- Wege im Innenbereich völlig eben und schwellenlos, frei von Hindernissen
- Aufzug vorhanden
- Bodenbeläge rutschhemmend und fest verlegt
- Teppiche stellen keine Stolperfallen dar
- Wege mind. 120 cm breit, am Ende des Weges Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- Durchgänge haben eine Breite von mind. 90 cm
- Durchgangshöhen von mind. 210 cm
- durchgängige Beschilderung (in Normhöhe), dadurch findet man sich gut zurecht
- Beschilderung mit ausreichend großer Schrift, gut ausgeleuchtet, **spiegelt jedoch**
- **kein Orientierungs- bzw. Fluchtplan vorhanden**
- barrierefreie Bereiche mit Symbolen gekennzeichnet

Türen im Treppenhaus

- Drehflügeltüren, mind. 90 cm Durchgangslichte
- **Türschwelle**, max. 2 cm hoch
- Brandschutztür (Türschließer), daher **schwergängig**
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür mind. 200 x 150 cm
- Anfahrbereich auf Schließseite der Tür mind. 150 x 120 cm
- Auf Öffnungs- und Schließseite der Tür ist ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm neben dem Türdrücker vorhanden
- Türdrücker in Normhöhe
- Tür frei von Hindernissen

LIFT

- schwellenlos erreichbar; alle allgemein nutzbaren Räume sind damit erreichbar
- Bewegungsfläche vor Ein- und Ausstieg mind. 150 x 150 cm
- lichte Türbreite mind. 90 cm, keine Türschwelle, Lichtschranken auf max. 100 cm
- Fahrkorbgröße mind. 110 x 140 cm
- keine abwärts führende Treppe gegenüber der Schachttür
- Druckknöpfe in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Beschriftung der Bedientasten (innen und außen) groß genug
- Notruftaster und Befehlstaster der Tür in Normhöhe
- Handlauf vorhanden, in Normhöhe
- Spiegel gegenüber der Lifttür vorhanden, in Normhöhe
- Positionsanzeige im Fahrkorb in Normhöhe



Lift

STUFEN

- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, 29 cm tief
- max. 16 cm hoch, alle Stufen gleich hoch
- Podest nach max. 20 Stufen
- beidseitige Handläufe, in Normhöhe
- Handlauf sicher umgreifbar, **nicht durchlaufend**
- Handläufe werden an beiden Enden der Stufen mind. 30 cm waagrecht weitergeführt

ZIMMER NR. 3403 (3. OG)

- mit dem Lift erreichbar
- Drehflügeltür, lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, keine Türschwelle
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- **Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür 120 x 200 cm** (Norm mind. 200 x 150 cm)
- Anfahrbereich auf Schließseite der Tür mind. 150 x 120 cm
- auf Schließseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden, **auf Öffnungsseite nicht**
- **seitlicher Anfahrbereich wird nicht freigehalten (Regal im Weg)**
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe
- auf einer Seite des Bettes mind. 120 cm Platz, jedoch weniger als 150 cm
- **Bett nicht unterfahrbar, Bettoberkante 61 cm hoch** (Norm 45 - 50 cm)
- Licht kann vom Bett aus eingeschaltet werden

- Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm, **jedoch weniger als 120 cm**
- Lichtschalter in 85 - 110 cm Höhe
- **Kleiderhaken höher als 85 - 120 cm Höhe**
- Bewegungsfläche vor der Balkontür mind. 150 x 150 cm, Höhe Griff max. 110 cm
- Balkon eben erreichbar, kleine Schwelle von 2 cm
- freie Bewegungsfläche am Balkon mind. 120 cm, **jedoch weniger als 150 cm**
- **kein Handlauf vorhanden, kein freier Ausblick ab einer Höhe von 60 cm möglich**



Zugang Zimmer Nr. 3403



Zimmer Nr. 3403



Zugang Balkon

BAD

Bewegungsfläche von 150 x 150 cm nicht ganz vorhanden
(140 x 160 cm, Duschtrennwände im Weg)



Badezimmer

Tür

- lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, keine Türschwelle
- Tür geht nach außen auf, ist im Notfall von außen entriegelbar
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- **Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür 120 x 150 cm** (Norm mind. 200 x 150 cm)
- Anfahrbereich auf Schließseite der Tür mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe

Dusche

- Duschplatz schwellenlos, **140 x 110 cm groß** (Norm mind. 130 x 180 cm bzw. 150 x 150 cm)
- Duschplatzabtrennung durch Klarsicht-Trennwände, **jedoch nicht wegklappbar**
- **keine Haltegriffe im Duschbereich**
- kein fix montierter Duschsitz vorhanden, jedoch mobiler Duschsitz (Sitzhöhe 46 – 48 cm, Sitzfläche mind. 40 x 40 cm groß)
- höhenverstellbare Schlauchbrause, verstellbare Höhe entspricht Norm (75 – 150 cm); **sie befindet sich jedoch nicht ganz unten**
- **Duscharmatur nicht als Einhebelarmatur ausgeführt**
- **Armatur in 120 cm Höhe** (Norm 80 - 110 cm Höhe), seitlich aus Sitzposition erreichbar
- Seifenhalter vorhanden, **höher als 80 – 110 cm**
- **keine Notglocke im Duschbereich vorhanden**

WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- von links befahrbar, seitlicher Platz zum Anfahren mind. 90 cm
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand mind. 65 cm
- **WC-Höhe 50 cm** (Norm 46 – 48 cm), **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, **kein zusätzlicher lotrechter Haltegriff**
- beide Haltegriffe aufklappbar, leicht zu bedienen und sicher befestigt
- Haltegriffe in Normhöhe (75 - 85 cm), Abstand zwischen Haltegriffen 65 – 70 cm
- **Haltegriffe ragen nicht mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus**
- hochgeklappter Haltegriff ragt max. 20 cm in den Raum hinein
- Spülung in Normhöhe, **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar, jedoch nicht im Stützklappgriff
- **keine Notrufanlage vorhanden**

Waschbecken

- **Bewegungsfläche vor dem Waschbecken weniger als 120 x 120 cm** (Norm mind. 150 x 150 cm)
- Oberkante und Tiefe des Waschbeckens entsprechen Norm
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, Flachputzsiphon, mit Kunststoff oder Porzellan geschützt
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- berührungslose oder Einhebel-Armatur, Abstand zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm

Sonstiges

- Spiegel vorhanden, in Normhöhe
- **Bedienebene von Ausstattungsgegenständen nicht in 80 – 110 cm Höhe (Föhn in 150 cm Höhe)**
- **Kleiderhaken in 140 cm Höhe** (Norm max. 120 cm)
- Abfalleimer auch mit einer Hand bedienbar

GASTRONOMIEBEREICH

- schwellenlos erreichbar
- barrierefreies WC in der Nähe
- Durchgangsbreiten von Hauptgängen mind. 100 cm, von Quergängen mind. 70 cm
- **Theke höher als 85 cm, nicht unterfahrbar**
- Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief), Tischhöhe max. 85 cm
- Kinderstühle vorhanden
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen
- Frühstücksbuffet ohne Bedienung
- lichte Breite vom Weg neben dem Buffet mind. 120 cm
- Essen befindet sich im Greifbereich von 40 – 70 cm, Speisenangebot in 85 cm Höhe
- Es können Trinkhalme angeboten werden



Gastronomiebereich

ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (SEMINARBEREICH)

- Mit Lift stufenlos erreichbar
- separat angeordnet (unisex)
- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm ist im WC-Raum vorhanden

Tür

- Schiebetür, lichte Türbreite mind. 80 cm, keine Türschwelle
- leicht zu öffnen, im Notfall von außen entriegelbar
- Türgriff in Normhöhe, kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, **auf Schließseite 82 x 120 cm** (Norm mind. 150 x 120 cm)
- auf Öffnungsseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden, **auf Schließseite nicht**

WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- von links befahrbar, seitlicher Platz zum Anfahren mind. 90 cm
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand mind. 65 cm
- **WC-Höhe 54 cm** (Norm 46 – 48 cm), **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, **kein zusätzlicher lotrechter Haltegriff**
- Haltegriffe auf beiden Seiten aufklappbar
- Haltegriffe in Normhöhe (75 - 85 cm), Abstand zwischen Haltegriffen 65 - 70 cm
- **Haltegriffe ragen nicht mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus**
- hochgeklappte Haltegriffe ragen max. 20 cm in den Raum hinein
- Stützklappgriffe sicher an der Wand befestigt, leicht bedienbar
- Spülung in Normhöhe (80 – 110 cm), **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar, **Rolle jedoch nicht im Stützklappgriff**
- **keine Notglocke vorhanden**



Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 120 x 120 cm, **aber weniger als 150 x 150 cm**
- Oberkante des Waschbeckens in Normhöhe
- **freie Höhe unter dem Waschbecken weniger als 70 cm**, Flachputzsiphon, aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt
- Tiefe entspricht Norm
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- berührungslose oder Einhebel-Armatur, Abstand zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm
- **Spiegelunterkante in 113 cm Höhe** (Norm max. 95 cm)
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen in 80 – 110 cm Höhe
- Abfallbehälter auch mit einer Hand bedienbar

SEMINARRAUM

- Schwellenlos erreichbar
- lichte Türbreite mind. 80 cm
- Durchgangsbreiten zwischen Möblierung mind. 90 cm
- zumindest ein Tisch ist unterfahrbar (mind. 80 cm breit, mind. 70 cm hoch, mind. 60 cm tief)
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen
- **Bühne nicht barrierefrei zugänglich**

WELLNESSBEREICH (UG)

- Drehflügeltür, mind. 80 cm Durchgangslichte, **Tür schwer zu öffnen, Türschließer**
- **Türschwelle**, max. 2 cm hoch (einseitige Schwelle)
- Türdrücker in Normhöhe
- Tür frei von Hindernissen
- Weg zum Wellnessbereich stufenlos
- Wellnessbereich für Rollstuhlnutzer barrierefrei zugänglich
- **kein barrierefreies WC im Wellnessbereich**



Zugang Wellnessbereich (UG)



Hotel-Pool

INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

PARKPLATZ UND WEGE AUSSEN

- gekennzeichnete Behindertenparkplatz am hoteleigenen Parkplatz
- der Parkplatz befindet sich in der Nähe des barrierefreien Eingangs
- Stellplatz rechtwinkelig bzw. schräg zur Fahrbahn
- Stellplatz überdacht, **Weg zum Eingang nicht**
- **kein Notrufsystem vorhanden**
- **Schranken nicht gegen Unterlaufen mit dem Blindenstock gesichert**
- Wege außen frei von Hindernissen
- **Gehwegsbegrenzungen mit dem Blindenstock nicht leicht wahrnehmbar**
- freie Höhe unter Schildern beträgt mind. 220 cm
- **Weg nicht durchgängig beleuchtet**

EINGANG UND REZEPTION

- Der Haupteingang ist der barrierefreie Eingang, leicht auffindbar
- Eingang überdacht, frei von Hindernissen
- **keine taktilen Bodenleitlinien zum Eingang**
- Windfang: zwei automatisierte Schiebetüren aus Glas, öffnen vorzeitig und schließen zeitverzögert
- **Glastüren nicht mit kontrastierenden Markierungen gekennzeichnet**
- Türöffnungsseite gekennzeichnet
- Rezeption gut erkennbar, hebt sich kontrastierend von Umgebung ab
- **Rezeption nicht taktil auffindbar**
- Schalter dem Nutzungsbereich entsprechend und blendfrei beleuchtet
- **Informationen werden nicht taktil zur Verfügung gestellt**

INNENBEREICH

- hörbare Alarmanlage vorhanden
- lichte Durchgangshöhen von mind. 210 cm gewährleistet
- Ausstattungselemente, die mehr als 15 cm in den Gehbereich ragen, werden vermieden
- **kein taktiler Leitsystem im gesamten Hotel**
- Beleuchtung ausreichend und dem Nutzungsbereich entsprechend
- Bodenbeläge heben sich visuell kontrastierend von anderen Bauteilen ab
- Teppiche stellen keine Stolperfallen dar
- **kein tastbarer Orientierungsplan**
- aufgrund durchgängiger Beschilderung findet man sich gut zurecht
- Beschilderung gut ausgeleuchtet, kontrastreich gestaltet, **spiegeln jedoch**
- **keine Informationen im 2-Sinne-Prinzip (visuell/taktil)**
- **Brandschutztüren im Treppenhaus heben sich nicht kontrastreich von Wand und Boden ab**
- **Türschließer**
- Türen im Treppenhaus frei von Hindernissen

LIFT

- **keine taktile Geschößkennzeichnung**
- Druckknöpfe befinden sich in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Druckknöpfe (innen und außen) in erhabener Schrift, innen mit Braille
- Druckknopf für den Gebäudeausgang ist hervorgehoben
- Beschriftung der Bedientasten groß genug
- Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird hörbar bestätigt
- Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und gut zu lesen
- akustisches Signal beim Ankommen des Lifts, hörbare Ansage im Lift
- Handlauf vorhanden

STUFEN

- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, 29 cm tief
- max. 16 cm hoch, alle Stufen gleich hoch
- Podest nach max. 20 Stufen
- **An- und Austrittsstufe an Vorderkante nicht farblich kontrastierend gestaltet**
- beidseitige Handläufe, in Normhöhe
- Handlauf sicher umgreifbar, **nicht durchlaufend**
- Handläufe werden an beiden Enden der Stufen mind. 30 cm waagrecht weitergeführt
- **frei ausragende Enden der Handläufe werden nicht nach unten oder seitlich weitergeführt**
- Handläufe heben sich kontrastreich vom Hintergrund ab
- **keine taktile Handlaufinformation**

ZIMMER NR. 3403 (3. OG)

- Tür zum Zimmer deutlich wahrnehmbar
- **Türdrücker hebt sich nicht kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab**
- kein Türschließer, Tür frei von Hindernissen
- **Türgriff von Badezimmertür nicht gut erkennbar**, kein Türschließer
- **Klarsicht-Trennwände der Dusche sind nicht kontrastreich markiert**
- **Ausstattungsgegenstände im Bad heben sich nicht visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab**
- **kein Notrufsystem vorhanden**
- **kein akustischer Alarm im Bad**
- **Balkon hat keinen Handlauf**

GASTRONOMIEBEREICH

- Frühstücksbuffet, keine Bedienung

ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (SEMINARBEREICH)

- separat angeordnet (unisex)
- Schiebetür, ist im Notfall von außen entriegelbar
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- **keine Notglocke vorhanden**
- **Ausstattungsgegenstände heben sich nicht visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab**

SEMINARRAUM

- **Es führen keine taktilen Bodeninformationen zum Seminarraum**
- auf raumakustische Gestaltung wurde geachtet
- Seminarraum blendfrei und gleichmäßig beleuchtet
- Bühne gleichmäßig ausgeleuchtet

WELLNESSBEREICH (UG)

- Tür deutlich wahrnehmbar, **Türschließer**
- Tür frei von Hindernissen

INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

- **keine induktive Höranlage an Rezeption**
- **kein sichtbares Alarmsystem im Hotel vorhanden**
- Lift: Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird sehbar bestätigt, auch Notruf wird sichtbar bestätigt
- **Informationen nicht im 2-Sinne Prinzip (visuell/akustisch)**
- **Türklopfen im Zimmer ist nicht durch Blinksignale wahrnehmbar bzw. ist auch kein Gehörlosenkoffer vorhanden**
- Teletext im Zimmer vorhanden
- im Frühstücksraum auch Tische mit blendfreier Beleuchtung vorhanden

SEMINARRAUM

- **es gibt keine induktive Höranlage**
- Räume sind blendfrei und gleichmäßig beleuchtet
- auf raumakustische Gestaltung wurde geachtet

INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- keine staubanfälligen Teppiche vorhanden
- Zimmer frei von Teppichen und Polstermöbeln, **jedoch sind Vorhänge vorhanden**
- Gastronomiebereich und Seminarräume ebenso frei von staubanfälligen Teppichen und Polstermöbeln, **jedoch sind Vorhänge vorhanden**
- Angebote für Nahrungsmittelallergiker vorhanden
- Personal weiß über Zutaten der Speisen Bescheid, ist jedoch nicht speziell geschult

Stand: Dezember 2025, alle Angaben ohne Gewähr

Fotos: Graz Tourismus – Harry Schiffer, Ulrike Rauch

Quelle: http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1641&tobj_id=3189